



Tabla de Amperaje por Calibre de los conductores eléctricos.

Amperajes que soportan los cables de cobre

Nivel de temperatura:	60°C	75°C	90°C	60°C	
Tipo de aislante:	TW	RHW, THW, THWN	THHN, XHHW-2, THWN-2	SPT	
Medida / Calibre del cable	Amperaje soportado			Medida / Calibre del cable	Amperaje soportado
14 AWG	15 A	15 A	15 A	20 AWG	2 A
12 AWG	20 A	20 A	20 A		
10 AWG	30 A	30 A	30 A		
8 AWG	40 A	50 A	50 A		
6 AWG	55 A	65 A	65 A	18 AWG	10 A
4 AWG	70 A	85 A	85 A		
3 AWG	85 A	100 A	100 A	16 AWG	13 A
2 AWG	95 A	115 A	115 A		
1 AWG	110 A	130 A	130 A	14 AWG	18 A
1/0 AWG	125 A	150 A	150 A		
2/0 AWG	145 A	175 A	175 A		
3/0 AWG	165 A	200 A	200 A	12 AWG	25 A
4/0 AWG	195 A	230 A	230 A		

